

Poznań, dnia 23 kwietnia 2018 roku

MB DACHY Sp. z o.o.
ul. Bukowska 30
62-060 Strykowo
Bogdan Kuźniarek

REFERENCJE

Pragnę poinformować, że firma BORNIT dostarczyła nam systemowe rozwiązanie naprawy cieknącej dylatacji konstrukcyjnej płyty stropowej. Dzięki Panu Markowi Kulupie, który zaproponował rozwiązanie problemu oraz przeszkolił pracowników, dylatacja konstrukcyjna została uszczelniona (naprawiona) według zaproponowanego systemu. Naprawy dokonano w budynku wielorodzinnym w Poznaniu przy ul. Świerzawskiej 12 dla firmy PWD DEWELOPER Sp. z o.o.

MB-DACHY Sp. z o.o.
Strykowo, ul. Bukowska 30
62-060 Sęszew
NIP 7773239741 Regon 302769474

Z poważaniem


Bogdan Kuźniarek